

PKR SLOVAKIA a. s.  
974 09 Banská Bystrica, Pod Stráňou 41  
Ing. Augustín Richtárech  
0905 480 987, 048 4162690, pkr@pkr.sk

## Boj s legionellami - nic jednoduchšieho

### likvidace baktérií v útrobach vodoinstalace za pomoci DUOZONU 100 L

V útrobach vodoinstalace prežívajú bakterie legionelly v latentnom stave, pripravené pri sebemenšej príležitosti zaplaviť terén. Naša rada v takej situácii - vytvoriť šokové mini opatrenie dříve, než naběhne opěť normální kontinuální ozdravný rytmus.

		
Foto1: Okruh před údržbou, 31.07.2003	Foto1: Okruh po údržbě, 31.07.2003	Foto3: Potrubí před mechanickou údržbou, 20.12.2003
		
Foto4: Potrubí kde byl před údržbou odebrán biofilm, 20.12.2003	Foto5: Potrubí po údržbě, 20.12.2003	Foto6: Kontrola znečištění potrubí po 12 měsících provozu, 07.12.2004